



MAZOWIECKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa
tel. (+48) 22 44 30 400, fax (+48) 22 44 30 401
www.mwzkz.pl

P. Z. Janowski
P. R. Biernada
Anna Kościelna
Adamek
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania
Muzeum Narodowe w Warszawie
07. 11. 2022.

Muzeum Narodowe w Warszawie
WPŁYNĘŁO
2022 -11- 07 3955
L.dz.
L. zal.
podpis

Warszawa, 03 listopada 2022 r.

WZWL.5183.685.2022.MIM

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Dotyczy: pisma z 21 lutego 2022r. (data wpływu: 23.02.22) w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich dla zamierzenia polegającego na wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Pałacu i Domku Administracyjny położonych przy ul. Puławskiej 113a w Warszawie.

Królikarnia i Budynek gospodarczy (administracyjny) są ujęte w rejestrze zabytków pod nr 456/1 i 456/4, decyzją z 1 lipca 1965r. jako część Zespołu pałacowo-parkowego Królikarnia.

Stąd na podstawie art.27 ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022r., poz. 840) Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje następujące zalecenia konserwatorskie:

Przygotowanie do proponowanych prac należy rozpocząć od dokładnej inwentaryzacji i badań konserwatorskich stolarki. Należy określić jej materiał, kolorystykę, detal, ślusarkę i okucia, wiek, parametry techniczne i stan zachowania. Rolą organu konserwatorskiego, jakkolwiek świadomego podwyższających się standardów cieplnych i materiałowych, jest ochrona zabytkowej substancji. Wszelkie działania, które skutkują wymianą oryginalnych elementów powinny być przemyślanym i ostatecznym rozwiązaniem. Proponowane badania mają pomóc wypracować najlepszą metodę konserwacji i ewentualnej wymiany.

Organ zaznacza, że odtworzeniu, uzupełnieniu lub zamianie mogą podlegać poszczególne elementy stolarki – nieodpowiednio dobrane elementy ślusarskie, szklenie, ubytki w detalu, skrzydła okienne bez ram, drzwi bez obramowań. W przypadku koniecznej wymiany całości wypełnienia otworu, należy postąpić się zasadą odtworzenia możliwie największej ilości parametrów, przy podwyższeniu standardów materiałowych. Organ nie wyklucza zastosowania rozwiązań, które zmieniają grubość okien, tj. zastosowania pakietów zespolonych.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podkreśla, że wymiana zdegradowanej stolarki jest możliwa wyłącznie po jej zinwentaryzowaniu i zbadaniu, w celu zachowania wiedzy o niej dla przyszłych pokoleń. Po stworzeniu przedmiotowej dokumentacji można ponownie zwrócić się do Organu o szczegółowe zalecenia, lub przygotować projekt budowlano-architektoniczny wymiany stolarki i związanych z tym działaniem prac naprawczych i zawnioskować o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Wniosek powinien spełniać wymagania opisane w §4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 czerwca 2017r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021r., poz. 81).

Otrzymują:

1. Adresat;
2. WUOZ WZWL – a/a MIM.

z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

Tomasz Wieladek
Kierownik Wydziału Zabytków
Warszawy Lewobrzeżnej