

Dostawa i ustawienie kontenera socjalnego na tyłach Muzeum Narodowego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 3.

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian i dachu z płyty warstwowej z rdzeniem ze styropianu gr. 100 mm, okładziny wykonane z blachy lakierowanej (od wewnątrz blacha gładka, od zewnątrz blacha o niskim profilowaniu)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wykonania ścian i dachu z płyty warstwowej z rdzeniem ze styropianu.

2. Czy kontener może być przystosowany tylko do transportu pionowego (dźwig), bez kieszeni do wózka widłowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przystosowanie kontenera tylko do transportu pionowego (dźwig).

3. Czy w zapytaniu dot. wykonania kontenera dopuszczają Państwo ściany z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym 100 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wykonania ścian z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym.