



DBJ.4151.36.2020.2
Nr rejestru: 01.663.01

Warszawa, dn. 04 grudnia 2020 r.

PROTOKÓŁ Nr DJ/152/2020
z kontroli zarządzanej przez Prezesa Państwowej Agencji
Atomistyki i przeprowadzonej na podstawie upoważnienia
nr 207/2020 z dnia 27 października 2020 r.
w jednostce organizacyjnej: Muzeum Narodowe w Warszawie,
00-495 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 3.

- I. Inspektorzy dozoru jądrowego Państwowej Agencji Atomistyki przeprowadzający kontrolę:**
 1. XXX - nr leg. sł. XXX
- II. Biegli/specjaliści biorący udział w kontroli.**

Nie dotyczy.
- III. Osoby udzielające informacji oraz składające oświadczenia w toku kontroli:**
 1. Anna Kościelna-Kuflyuk – Zastępca Dyrektora ds. Komunikacji i Programów Publicznych.
- IV. Przedmiot i zakres kontroli**
 1. Kontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na stosowaniu przeglądarki rentgenowskiej do kontroli bagażu typu Rapiscan 519 w holu Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 3 z warunkami określonymi w zezwoleniu Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nr D-15382 wydanym w dniu 14 września 2004 r. oraz z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.

V. Przebieg i ustalenia kontroli

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej został poinformowany o jego prawach i obowiązkach poprzez pouczenie w treści upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Celem kontroli jest sprawdzenie, czy jednostka organizacyjna prowadzi działalność zgodnie z wymogami, których spełnienie było warunkiem wydania zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz stopnia zgodności prowadzonej działalności z aktualnie obowiązującym prawem.

27 października 2020 r. PAA przesłało do Muzeum Narodowego w Warszawie Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli oraz Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 207/2020 (znak pisma: DBJ.4151.36.2020). W odpowiedzi Muzeum Narodowe w Warszawie w dniu 4 listopada 2020 r. (znak pisma: D-061-1/2020) przesłało do PAA wyjaśnienia, w których poinformowało, że przeglądarka rentgenowska do kontroli bagażu Rapiscan 519 w 2009 r., uległa awarii mechanizmu przesuwu taśmociągu i decyzją ówczesnego Dyrektora MNW nie została naprawiona. W związku z tym Muzeum Narodowe w Warszawie w dniu 16 listopada 2020 r. (znak pisma: D-061-2/2020) przesłało prośbę do Prezesa PAA o wygaszenie zezwolenia nr D-15382 wydanego w dniu 14 września 2004 r.

W związku z wyżej opisanymi ustaleniami, dalsze czynności kontrolne stały się bezprzedmiotowe.

VI. Informacja o wydanych zaleceniach

Podczas kontroli inspektor nie wydał zaleceń.

VII. Stwierdzone uchybienia

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.

VIII. Stwierdzone nieprawidłowości

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

IX. Informacja o wydanych nakazach, zakazach

Podczas kontroli inspektorzy nie wydali zakazu ani nakazu.

X. Wnioski i podsumowanie wyników kontroli

W związku z tym, że aparat rentgenowski Rapiscan 519 nie jest stosowany przez Muzeum Narodowe w Warszawie od maja 2009 r., a jednostka organizacyjna złożyła wniosek o wygaszenie zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nr D-15382 wydanego 14 września 2004 r., postanowiono kontrolę zakończyć nie stwierdzając naruszeń przepisów dotyczących ochrony radiologicznej i warunków zezwolenia.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

KONTROLOWANY:

Zastępca Dyrektora
ds. Komunikacji i Programów Publicznych
Muzeum Narodowe w Warszawie

2 up. *Anna Kościelna-Kufluk*

Anna Kościelna-Kufluk

(pieczęć i podpis kierownika jednostki)

SZEF OCHRONY
Muzeum Narodowe w Warszawie
Artur Podkościelny

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej,
w obecności której przeprowadzano
czynności kontrolne)

KONTROLUJĄCY:

(pieczęć i podpis inspektora
kierującego kontrolą)

Pouczenie:

- 1) Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz osoba przez niego upoważniona, w obecności której przeprowadzono czynności kontrolne, podpisują protokół kontroli w **terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu kontroli (art. 67e ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe).
- 2) Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz osoba przez niego upoważniona, w obecności której przeprowadzono czynności kontrolne, mogą odmówić podpisania protokołu kontroli, składając jednocześnie w **terminie 5 dni** od dnia otrzymania protokołu kontroli pisemne wyjaśnienie co do przyczyn odmowy jego podpisania (art. 67e ust. 3 ustawy – Prawo atomowe).
- 3) Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej może złożyć pisemne zastrzeżenia lub wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole kontroli w **terminie 14 dni** od dnia doręczenia mu protokołu kontroli, wskazując jednocześnie stosowne wnioski dowodowe (art. 67e ust. 6 ustawy – Prawo atomowe). W przypadku złożenia przez kontrolowanego zastrzeżeń lub wyjaśnień, proszę o przekazanie ich do Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie, ul. Bonifraterska 17.